



Номенклатурный перечень деталей

03.09.2024

Spare parts list

Действителен с
/ Valid from

МАШИНА РУЧНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ FT-19026

Артикул изделия

19026.***.***.***.***

DRILL

МАШИНА РУЧНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ

Product ID

МАШИНА

FELISATTI

Номер на
схеме

WELEE

Разборная схема

Артикул

Наименование детали

Drawing
number

Spare part ID

Name of the spare part

Характеристика

шт.в изд

Штрих код

Technical parameters

pcs per
unit

Bar code

19026.00010034	Патрон	1	7084-19000118	钻夹头		1	
19026.00020057	Редуктор в сборе	2		快换齿轮箱		1	
19026.00030114	Шестерня ведущая	3	7016-19000103	马达齿轮 (鼎恒)		1	
19026.00040036	Ротор	4	7001-19000302	10.8V无刷马达转子		1	
19026.00050594	Статор с контролером в сборе	5	7002-19000302	10.8V无刷马达定子+开关组件		1	
19026.00060022	Корпус левая часть	6	7004-19070108	左机壳 (包胶)		1	
19026.00070058	Переключатель скоростей	7	7058-19000102	变速钮		1	
19026.00080040	Пружина	8	7072-180001	变速钮簧片		2	
19026.00090016	Переключатель реверса	9	7210-11000102	正反转拨杆		1	
19026.00100107	Фиксатор	10	7072-107910	机壳锁片		2	
19026.00110015	Корпус правая часть	11	7005-19070108	右机壳 (包胶)		1	
19026.00120001	Винт	12	7SBAB03-14B	十字盘头自攻螺丝		5	
19026.00130001	Винт	13	7SBAB2.5-12B	十字盘头自攻螺丝		6	
19026.00140034	Патрон	14	7084-19000218	偏置器		1	
19026.00150034	Патрон	15	7084-19000318	转角器		1	
19026.00160034	Патрон	16	7084-19000418	快换接管		1	
19026.00170024	Аккумуляторная батарея	17	7202-1100200802	电池包组件		1	

Покупатель _____

Buyer

Поставщик _____

Supplier

